

Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга
управление образования
Железнодорожного района
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение- детский сад № 349
(МАДОУ – детский сад № 349)
ОГРН 1069674078638 ИНН/КПП
6659167549 /665901001
г.Екатеринбург, улМаневровая, 24.
Тел.+7 (343_ 322-14-22

И.о.начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
МО «город Екатеринбург» управления
деятельности и профилактической работы
Главного управления
П.В.Пенягину

Заведующего МАДОУ –
детского сада № 349
Реновой О.В.

e-mail: mdou349@eduekb.ru

сайт: 349.tvoysadik.ru

ИСХ. 60 от 27.08.2025

ВХ: _____ от _____

Отчет о выполненных нарушениях требований пожарной безопасности № 66-000-2022/0041/1 от 24.09.2021, № 258/1/1 от 26.03.2021

№ пп	Наименование мероприятия	Срок	Отметка о выполнении / Описание мероприятия
Маневровая, 24			
	Устранить нарушение: При эксплуатации части средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (более 10 лет) , установленного изготовлением (поставщиком), и при отсутствии изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Согласно акту проведения проверки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре № 349/1 от 09.03.2021 г.	15.03.2022	Устранено. Произведена замена систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в декабре 2024 г.
	Устранить нарушение: Смонтированные в помещениях системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре) не соответствует требованиям	15.03.2022	Устранено. Произведена замена систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в декабре 2024 г., в том

	нормативных документов по пожарной безопасности и(или) специальных технических условий. (Кабеля и провода систем противопожарной защиты объекта выполнены в нарушение требований норм пожарной безопасности, система оповещения людей о пожаре не обеспечивает уровень звукового давления в соответствии с требованиями пожарной безопасности, система оповещения людей о пожаре не обеспечивает уровень звукового давления в соответствии с требованиями нормативных документов). Согласно акту проведения проверки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре № 349/1 от 09.03.2021 г.		числе проводка.
	Устранить нарушение: Привод вентилятора системы ПП-1 (подпор системы противодымной вентиляции) выполнен в нарушение требованиям норм, требуется замена. Согласно акта обследования систем вентиляции от 11.03.2021 г.	15.03.2022	Устранено. Договор на замену в приложении.
	Устранить нарушение: на объекте защиты допускается превышение нормативного количества одновременно находящихся детей (количество воспитанников более 130, в нарушение проектных решений, предусмотренных Общей пояснительной запиской 06.012.99/07-0-ПЗ от 2009 г. и др.).	15.03.2022	Не устранено. Просим увеличить срок исполнения нарушения до 01.09.2026, количество воспитанников возможно учитывать при комплектовании.
	Устранить нарушение: Допускается объединение в одну систему вентиляции помещений различных классов функциональной пожарной опасности без установки противопожарного клапана. (складское помещение для хранения одеял и матрацев на третьем этаже, помещение прачечной и гладильной на первом этаже категории В2, складское помещение для сухих продуктов питания на пищевом блоке, склад овощей (на пищевом блоке, склад	15.03.2022	Устранено. Договор на замену в приложении.

	списанного оборудования на первом этаже).		
	Устранить нарушение: Второй эвакуационный выход выполнен в нарушение требований норм. Количество помещений, находящихся на пути эвакуации в безопасную зону или наружу более нормируемого. (Эвакуация из помещения второго этажа № 24; из помещения третьего этажа № 3, 4, 17 согласно технического паспорта , заказ № 492657 от 24.03.2009, инв.номер 38603).	15.03.2022	Не устранено. Просим увеличить срок исполнения нарушения до 01.09.2026 при выделении средств на устранение.
	Устранить нарушение: На путях эвакуации допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестничной клетки (помещения № 27, 15 согласно технического паспорта, заказ № 492657 от 24.03.2009 , инв. номер 38603).	15.03.2022	Не устранено. Просим увеличить срок исполнения нарушения до 01.09.2026. Для устранения необходимо привлечь стороннюю организацию, имеющую право на проведение строительных работ.
	Устранить нарушение: ширина горизонтального участка при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, менее 1,2 метра.	15.03.2022	Не устранено. При проектировании здания не учли необходимые нормативы. Чтобы устранить нарушение необходимо привлечь стороннюю организацию, имеющую право на проведение строительных работ.
Маневровая, 22			
	Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет.	23.01.2023	На данный момент производятся работы по замене автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре. Договор в приложении.



О.В.Ренева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 199463268973859046802120201682333540321177793264

Владелец Ренева Оксана Валентиновна

Действителен с 21.02.2025 по 21.02.2026